



| Linea | Modello | Articolo |
|-------|---------------|----------|
| P&P | GILET BRISTOL | GGXV8300 |

ABBIGLIAMENTO INVERNALE



Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento durante il lavoro

INFO TECNICHE:

Peso: 280 gr/mq

Colori disponibili: 01 Blu – 09 Grigio – 11 Nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: CE PRIMA

Certificazioni: UNI EN ISO 13688:2022

TESSUTO:
100% Poliestere spalmato AC

SPECIFICHE:
Gilet smanicato
Doppia imbottitura
Una tasca al petto chiusa con cerniera
Due tasche inferiori chiuse con cerniera
Coulisse con fermancina sul fondo
Coda di topo riflettente sulle spalle
Giromanica elasticizzata

Possibilità di cambio tira zip in diversi colori



IMBALLAGGIO:
Cartone da 10

PITTOGRAMMI:

CE PRIMA CATEGORIA

PRESTAZIONI:

| UNI EN 13688:2022 | requisiti | risultati |
|--|----------------|-----------|
| Determinazione pH | 3,5<pH<9,5 | Pass |
| Solidità colore al sudore acido e alcalino | Grado 4 | Pass |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | pass |
| Variazione dimensionale | ± 3% | pass |

TABELLA TAGLIE:

| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|
| TORACE | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| LUNGHEZZA | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| FONDO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| | | | | | | |

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA | | STIRATURA NON AMMESSA |
| | CLORO NON AMMESSO | | CENTRIFUGA NON AMMESSA |
| | LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO | | LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C |
| | ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE | | |



| Linea | Modello | Articolo |
|-------|---------------|----------|
| P&P | GILET BRISTOL | GGXV8300 |

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali