



Linea	Modello	Articolo
P&P	BERMUDA JUMP	JMP12536

**TESSUTI:**

97% cotone
3% spandex

SPECIFICHE:

Bermuda stretch slim-fit
Elastico ai fianchi
Due tasche laterali a filetto
Porta metro su gamba destra
Tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
Due tasche posteriori a toppa
Triple cuciture sul cavallo e lungo gamba
Cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche

IMBALLAGGIO:
Cartone da 15 pz.

**PITTOGRAMMI:**

PRIMA CATEGORIA STANDARD 100

066270.0
CENTROCOT

www.oeko-tex.com

Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

INFO TECNICHE:

Peso: gr/mq 250

Colori disponibili: 12 Blu/Grigio – 50 Grigio/Nero

Taglie: S-3XL

Categoria: PRIMA

Certificazioni:

UNI EN ISO 13688:2022

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VITA ELASTICO TESO	45	49	53	57	61	65
BACINO	49	53	57	61	65	69
LUNGHEZZA TOT.	51	52,5	53,5	55,5	57,5	59,5

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5< pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
	ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE		



Linea	Modello	Articolo
P&P	BERMUDA JUMP	JMP12536

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali